eurofins | VBM Laboratoriet

BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF: +45 36 72 70 00
ishoj@etn.eurofins.com

DANAK TEST Reg. nr. 179

Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportdato:	12.10.2026
Batchnr.:	EUAB75-26003547
Kundenr.:	CA0025026
Valideringskode:	015219EBD0

Prøvningsrapportnr.: **AR-26-HP-26003547-01**

Rekvirent

Roskilde Sten og Grus ApS - Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde

Materialer

Sand

Analyseperiode

Start: 09.10.2026 **Slut:** 12.10.2026

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 933-1:2013	Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Med venlig hilsen

Martin Claus Andersen
Business Unit Cluster
Manager

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Medmindre andet foreligger, vil resterende prøvemateriale blive bortkastet efter 1 måned.

eurofins | VBM Laboratoriet

BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF: +45 36 72 70 00
ishoj@etn.eurofins.com

DANAK TEST Reg. nr. 179

Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26003547-01
Rapportdato: 12.10.2026
Batchnr.: EUAB75-26003547
Kundenr.: CA0025026

Analyserapport

Prøvetype:	Vasket sand 0-4 mm	**Prøvested:**	Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde
Prøvemærke:	101307	**Prøve ID:**	07-10-2026

Lab prøvenr:	**233-2026-00354701**	**Enhed**
Sigteanalyse, tør		
Gennemfald 16mm	100	%
Gennemfald 11,2 mm	100	%
Gennemfald 8 mm	100	%
Gennemfald 5,6 mm	100	%
Gennemfald 4 mm	98	%
Gennemfald 2,8 mm	94	%
Gennemfald 2 mm	89	%
Gennemfald 1 mm	72	%
Gennemfald 0,5 mm	42	%
Gennemfald 0,25 mm	9	%
Gennemfald 0,125 mm	1	%
Gennemfald 0,063 mm	0.2	%

Tegnforklaring:
i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

eurofins | VBM Laboratoriet

BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF: +45 36 72 70 00
ishoj@etn.eurofins.com

DANAK TEST Reg. nr. 179

Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.:	AR-26-HP-26003547-01
Rapportdato:	12.10.2026
Batchnr.:	EUAB75-26003547
Kundenr.:	CA0025026

Analyserapport

Prøvetype:	Vasket sand 0-4 mm	**Prøvested:**	Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde
Prøvemærke:	101307	**Prøve ID:**	07-10-2026
Lab prøvenr:	**233-2026-00354701**		

kornstørrelsefordeling



Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.